



Planejamento de Desenvolvimento Institucional

D7 – Infraestrutura

Toso
2018/2019

D7 – Infraestrutura Física

Ação	Meta	Responsável
Criar procedimento de manutenção/conservação predial e instalações	2º Sem. 2018 (Reinaldo)	1- no PDI no grupo e na Cipa, 2- Congregação e 3- Karina-Comunicação
1- apreciar 2- validar e 3-divulgar Plano de Emergência	29/09/2018 (e até dezembro de 2019)	1- no PDI no grupo e na cipa, 2- congregação e 3- Karina-Comunicação
Buscar verba para/melhorar barracão (área dos tanques)	1º Sem. 2019	Juliane – Diretoria de Serviços
Solicitar mobiliário para montar os dois laboratórios que já tem hardware	1º Sem. 2019	Direção
Instalar concertina na cerca da caixa d'água	1º Sem .2019	Diretoria de Serviços

D7 – Infraestrutura Física

Ação	Meta	Responsável
Pintura do muro, logo no muro e instalação das placas	2º Sem. 2018 e 1º Sem. 2019	Diretoria de Serviços/Direção
Parceria FATEC/FIEC – oferecimento de cantina	1º Sem. 2019	Direção
Reforma e impermeabilização da caixa d'água	1º Sem. 2019	Direção
Limpeza do corredor atrás das diretoria de serviços e acadêmica	1º Sem. 2019	Diretoria de Serviços/Direção
Instalação de micro-ondas na sala dos professores	1º Sem. 2019	Diretoria de Serviços/ADFATEC
Instalação de alarme de incêndio e alarme de segurança no 3º andar	1º Sem. 2019	Diretoria de Serviços/Diretor

D7 – Infraestrutura Física

Ação	Meta	Responsável
Ligar energia na mesa central da sala dos professores pois a mesa já tem nicho para tomadas e assim libera as mesas com CPU	1º Sem. 2019	Diretoria de Serviços/ Direção
Instalar duas CPUs nas duas baias em frente a coordenação para orientação de alunos (que estão sem uso hoje) e também estas duas CPUs servirão para a matrícula - alunos sem computador/rede em casa		
Fazer um barracão adequado para o trabalho da equipe de limpeza		
Fazer um mutirão para deixar o avião em ordem - voluntariado!!!!		

D7 – Infraestrutura Física

Ação	Meta	Responsável
<ul style="list-style-type: none">- Arrumar o fundo da fatec: refazer o cimentado (atrás do bloco 1)- Sala da secretaria cortar/mudar conduíte do lugar para melhor acomodar o armário- Reparar paredes que estão estufadas por causa da umidade- Vedar os vazamentos do respiro do ar condicionado- Existem vários pontos de deterioração de reboco e piso em todo entorno dos prédios que necessitam de reparo	1º Sem. 2019	Diretoria de Serviços/ Direção

D7 – Infraestrutura Física

Ação	Meta	Responsável
<ul style="list-style-type: none">- Vedar a abertura da caixa d'água do bloco 3 (empilharam pedras de piso no buraco). Pelas frestas entram baratas e lagartixas que podem cair na caixa d'água.- Fechar a porta da caixa d'água principal - inferior e superior – trocar porta podre.- Pintar os portões- Pintar os muros- Pintar o prédio- Revitalizar a placa da Fatec- Melhorar a sinalização de proibido estacionar no portão e calçadas- Pintar "Fatec" nos muros	1º Sem. 2019	Diretoria de Serviços/ Direção

D7 – Infraestrutura Física

- Trocar os armários da copa/cozinha (estão enferrujando e guardam alimentos).
- Trocar os armários, prateleiras e bancos do barracão (estão enferrujados e podres).
Guarda de materiais: armazém plástico do tipo externo de plástico.
https://www.Leroymerlin.Com.Br/deposito-plastico-manor-8100l-bege-e-cinza-naterial_89253220
- Fazer um barracão adequado para o trabalho da equipe de limpeza. (De plástico)

1º. 2019 – Diretoria de Serviços
Responsável: Diretoria de Serviços/Direção



R\$ 3.470,90 cada

Depósito Plástico Manor 7600L Bege e Cinza Naterial

https://www.leroymerlin.com.br/deposito-plastico-manor-7600l-bege-e-cinza-naterial_89253185

D7 – Infraestrutura Física

- Instalar concertina (cerca ouriço) no gradil da caixa d'água e mandíbula (espícula) sobre o portão - redução da possibilidade de invasão para sabotagem, vandalismo ou furto.
- Instalar concertina (cerca) ouriço no gradil de todo entorno da Fatec e nas lajes, portões e divisão com a FIEC por mandíbula (espícula) - redução de invasões em massa em casos de manifestações/convulsões sociais e preventivo em momentos de fim de contrato de prestadores de serviço com relação à invasões.
- Instalar grade no vidro das duas guaritas.

Alarme Anti-Fumaça



R\$ 24,90

https://www.americanas.com.br/produto/19604895/alar-me-anti-fumaca?WT.srch=1&epa=bp_pi_00_ga_pis_casaconst_g_era1_gm18gclid=CjwKCAjwoqPc8BAinEiwA2kRg5-ew8tr4Qb5jq4QBbQ47mW75pT7zE12p6uClzshFii-wgoc2llmH0hoCSekQAvD_BwE&gclid=CjwKCAjwoqPc8BAinEiwA2kRg5-ew8tr4Qb5jq4QBbQ47mW75pT7zE12p6uClzshFii-wgoc2llmH0hoCSekQAvD_BwE

D7 – Infraestrutura Física

ARRUMAÇÃO (mutirão voluntário)

- Há grande quantidade de materiais no chão atrás da Fatec e na linha entre a caixa d'água até o barracão: abrigo para vetores de doenças (ratos e baratas) e até para peçonhentos urbanos.
- Comprar lixeiras do tipo contenedor para abrigar o lixo, instalar o logo da Fatec Governo do Estado de São Paulo e usar estes para por o lixo para fora. (Corpus)
- Jardinagem: podar as plantas abandonadas e plantar grama esmeralda na parte onde há terra.
- Vasos secos e sem folhagens ou flores: ou cultiva ou faz doação.

